


TENSOR GANCHO-GANCHO

Cincado

Acero

L1 Longitud total
L Longitud tensor
S Apertura gancho
D1 Métrica tensor



Cotas en milímetros (mm)

	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20			
D1										
L1	122	145	187	233	299	390	468			
L	79	88	110	130	140	190	220			
S	6	8,5	10	12	16	16,5	17,5			
CMU	50	75	165	235	320	530	730			

CMU - Carga máxima de utilización